工单照片完工报告

Maplewood Apt 3B

工单编号: WO-2026-418

单元地址: 418 Maplewood Lane, Unit 3B

发票编号: INV-418

承包商: Juniper Repair Co.

承包商联系方式: crew@example.test

编制日期: 2026-04-22

已完成: 3 / 未结或受阻: 1

本报告依据用户填写的状态整理，仅用于一般完工沟通。现场情况和验收结果需另行确认。

WO-01 / 更换洗手台龙头

WO-2026-418 / 走廊卫生间 / 已完成

施工前



施工后



备注

已安装新龙头并检查漏水情况。

WO-02 / 修补墙面并补漆

WO-2026-418 / 卧室 / 已完成

施工前



施工后

未提供照片


备注

修补处已打磨并刷漆。


WO-03 / 调整入户门锁舌

WO-2026-418 / 入口 / 未结

施工前



施工后




备注

已安排复访，检查门锁对位。

WO-04 / 密封窗台并重新刷漆

WO-2026-418 / 客厅 / 已完成

施工前



施工后



备注

填缝胶已固化，窗台已刷两遍漆。